

**DELLO STATO
ATTUALE DELLA
FABBRICAZIONE
DEL FERRO IN
TOSCANA, E DI...**

Ubalдино Peruzzi



double contra la ferrerie alimentée par le charbon de lignite, que toutes ces usines ne peuvent jamais plus fonctionner si on ne venait aussi vite remédier dans la voie d'un bon ordinaire projeté.

Bà la Toscana può rimoversi spettatrice indifferente dei miglioramenti che si sono infatti introdotti nella fabbricazione del ferro col combustibile vegetale; e questa industria ne sembra ancora marilevante della nostra più seria attenzione, siccome quella che ebbe vita fin nei fini dall'epoca la più lontana, e che, sebbene a condizione assai precaria stas oggi condotta, conserva pur tuttavia un posto importantissimo fra la Toscana manifattura.

Favoriti dalla natura col dono del più pregevole fra tutti i minerali ferriferi, i nostri maggiori hanno costantemente rivolto la loro cura industriale alla metallurgia del ferro; ed i molti depositi di vecchie miniere, e le cortine di edifici metallurgici che in ogni gran numero si ritrovano, specialmente nelle nostre Maremma, non che i nomi di molte località e le testimonianze dei più antichi scrittori, e dei documenti che si conservano negli Archivi delle nostre Repubbliche del Medio Evo, ci fanno certi che fino dalla più lontana antichità, dovete la Toscana occupare un rango distintissimo fra i paesi produttori di questo utile metallo. Ed anche oggidì, sebbene rimasta da più secoli stazionaria in mezzo all'universale progresso, quest'industria conta in Toscana un numero considerabile di stabilimenti che producono notevoli quantità di ferroaccia e di ferro.

La miniera di Rio produce annualmente oltre 2000 Centi (1), e fanno 70 milioni libbre di Miner-

(1) Il peso di minerale a Rio m. libbre 22,320 e un peso di spoglie in 50 parti di Minerale 650 e due terzi.

le (2), delle quali due terzi son consumate in Toscana, ed un terzo è venduto in altre parti d'Italia e delle sue isole: la porzione di minerale impiegata nel continente Toscano vien trasformata in ferraccia nel cinque alti forni di fusory di Follonica e Corina e della Pesca Vivaressi, i quali producono circa 33 milioni libbre di ferraccia, consumando 45 milioni libbre di minerale e 55 mila somme di carbone di legna e di ferro. Di questi 33 milioni di libbre ferraccia prodotti dagli alti forni fusory della Maremma, circa 8, e 9 milioni sono venduti in altri Stati d'Italia; un poco men d'un milione è modellato in getti di prima o seconda fusione, e gli altri 12 o 13 milioni sono raffinati nelle diverse forriere che in numero non minor di quaranta esistono nella diverse parti della Toscana e del Ducato di Lucca; in quali producono circa 10 milioni di libbre di ferro all'anno, consumando 50 mila somme di carbone di castagno e di faggio (3).

(2) Ecco il ragguglio della produzione delle Ferriere nelle quali ha potuto portare le sue osservazioni.

Provincia di Fiorenza, 15 forriere producono ...	Libb. 5,500,000
• di Pietrasanta, 8 forriere.....	• 1,200,000
• delle Marzocco, 4 forriere.....	• 500,000
• di Pesce, 3 forriere.....	• 300,000
• delle Castiglioni, 3 forriere.....	• 300,000
• Gallesio in Val di Minchia.....	• 200,000
• Toscana in Val di Nievola.....	• 100,000
• Lucca in Valdarno.....	• 200,000

Libb. 8,400,000

alla qual bisogna aggiungere il prodotto delle forriere del Regg. Toscanella alla Fronte Romana, e delle nove forriere del Ducato di Lucca.

(3) Il valore dei diversi prodotti dell'industria del ferro in Toscana può calcolarsi nel modo seguente.

1800-Costi di minerale venduto al prezzo di guerra di L. 715		
Il costo di L. 380,000	Minerale L.	280,000
800 Costi minerale venduto		
4000 Costi L. 520, 1/2 speso		

Il lavoro manuale, che per la trasformazione del minerale in ferroaccia e in ferro malleabile è necessario, totalmente esercitato dall'industria Toscana, rappresenta un valore di circa 140 mila lire all'anno: e se a questa cifra si aggiunge il prezzo della mano d'opera di tutti coloro che all'estrazione del minerale, alla fabbricazione del carbone, ed ai trasporti della materia greggia e dei diversi prodotti, vengono da questa industria impiegati, si avrà una somma assai più considerevole, che questa lavorazione sparge annualmente fra le classi bisognose della Toscana.

Una siffatta industria che giustamente trasforma delle sostanze provenienti dal suolo Toscano, che procaccia i mezzi di sussistenza ad una parte considerevole della nostra popolazione, e produce una notevole quantità d'un metallo che va ogni giorno acquistando una nuova e sempre maggiore importanza, non può venir meno fra noi senza danno ed onta del nostro Paese. Eppure egli è forse il contrario, che l'aumento dei prezzi del combustibile vegetale, e la diminuzione di quelli dei prodotti che dai paesi possessori di carbon fossile si vengono importati, hanno condotto le nostre ferrovie a tale stato ch'io credo vi sia ragione di temerne la totale rovina, qualora non si trovi una via di ricorrendo all'antica loro prosperità.

Il rimedio che primo si presenta a ridonar la vita ad un'industria pericolante, è sempre l'aumento dei dazj che pesano sui prodotti provenienti da estranei paesi: ma, oltrechè questo ricorso al sistema protettivo,

	Spese L. 500,000
L. 26. 25 milioni di testate a L. 20	
Il capitale per la costruzione delle ferrovie	= 600,000
L. 16. 10 milioni di ferro al prezzo medio di L. 17 il cent.	
	= 1,700,000
	Totale L. 3,200,000

specialmente in un punto in cui i suoi più arditi sostenitori e seguaci lo abbandonano, sarebbe un'onta per il paese nostro, che primo proclamò e praticò la dottrina del libero commercio; un tale provvedimento non produrrebbe altro effetto che quello di mantenere un'industria parassitaria, che, rimanendosi negligente in una sicurezza ingenua, si sveglierebbe poi completamente e per sempre estinta, quando i cresciuti prezzi dei combustibili ed il progressivo perfezionamento delle manifatture straniere avessero resa insostenibile anche questa nuova tariffa doganale. E d'altronde, un cotale rimedio mancherebbe forse riconosciuto capace di produrre ottimi risultati, non potrebbe esser con qualche apparenza di diritto invocato se non da un'industria che avesse già raggiunto quel più alto grado di perfezione che dalla teoria e dalla pratica poteva esserle additato: e tale non può esser certamente la condizione della nostra industria del ferro, alla quale moltissimo rimane ancora da fare, innanzi che sia giunta al livello dei migliori metodi che ad altre ferriere poste in situazioni simili permessero di sostenere, senza l'aumento dei dazj doganali, la concorrenza dei ferri stranieri. La strada del progresso sembra dunque la sola che può esser additata all'industria Toscana del ferro; ed io mi chiamerei ben fortunato se a prepararlo del giorno migliore contribuì potesse per me questa Memoria, che è specialmente diretta a paragonare la nostra lavorazione colla altre più perfette che della metallurgia ci sono insegnate, ed a far conoscere le più importanti disposizioni che a meglio utilizzare il poder calorifico dei combustibili sono state più generalmente e con maggior profitto adottate.

Egli è a tutti noto, siccome, dappoi che i cresciuti prezzi dei combustibili ed il bisogno di maggiori prodotti fecero quasi dappertutto abbandonare l'estrazione diretta del ferro dai suoi minerali, questa si fa per un

seguito di due diverse operazioni, in due ben distinti apparecchi metallurgici. Il minerale fuso in un alto forno ora si trova in contatto col combustibile, esposto ad un'energia azione calorifica e riduttrice, vi è ridotto in un prodotto intermedio chiamato ghisa o ferraccia, che, a ragione della sua fusibilità, vien talvolta gettata in modelli o forme, e tal'altra condotta negli stabilimenti di raffinamento ove è trasformata in ferro malleabile.

La ferraccia, che trova utilmente si presta a prendere quelle diverse forme che alle varie industrie possono abbisognare, è composta essenzialmente di ferro, carbonio e silicio, e sembra essere una mescolanza di carbonio e silicio di ferro con del carbonio libero o grafite; ed a questa sostanza altre ne vanno unite, come zolfo, fosforo, manganese, che, modificando le sue proprietà, rendono necessarie delle modificazioni nei metodi di raffinamento. La qualità d'una ferraccia deve determinare il trattamento e determinarla alla formazione del getti ed alla produzione del ferro, accordochè all'uno ed all'altro uso sembra più adatto; la ferraccia per getti di seconda fusione, che deve esser nuovamente fusa in dei forni nei quali possono ricorderla a delle altissime temperature, deve, a talchè fondere facilmente, conservare lungamente, una volta fusa, quello stato di fluidità che permette alle sue molecole di riempire tutte le parti della forma prima di raffreddarsi, per modo che il getto acquista quella struttura omogenea che è la più preziosa delle sue qualità: al contrario la ferraccia destinata al raffinamento, che dev'esser lavorata in dei fuochi aperti e capaci di produrre soltanto delle temperature assai limitate, dee fondere con maggior facilità, e prendere uno stato di mezza fusione o pastoso, che favorisce singolarmente l'azione dei diversi reagenti sulle sue molecole.

Molte analisi metallurgiche ed i lavori dei più distinti metallurgisti concordano nell'attribuire alla composizione chimica delle ferracciole quelle qualità che le rendono più adatte per getti o per ferriere: e sembra provato che una ferracciole fonde a delle temperature tanto più basse, e prende, fondendo, uno stato tanto meno liquido; vale a dire, ch'essa è tanto più adatta al raffinamento, quanto è maggiore la quantità che esclude di carbone combinato allo stato di ceneri, e minore quella di carbonio libero e di sfucione di ferro. Molti metallurgisti si occupano di questo importante soggetto, e pare che sieno concordi nell'affermare, dietro le loro esperienze, che le qualità che rendono più adatta una ferracciole per getti che per ferriere, sono in ragione diretta della più alta temperatura dell'alto forno che la produce.

Infatti le ferracciole prodotte nei forni alimentati del Coke, che ha un potere calorifico tanto più ampio che il carbone da legna, non sono giammai impiegate nelle ferriere; ed una serie di esperienze, ripetute e concordi, fatte nelle principali fonderie di Europa, ha dimostrato con certezza che l'applicazione dell'aria calda negli alti forni alimentati del carbone di legna, mentre produce con maggiore economia una ghisa ottima per getti, dà alle ferracciole destinate alle ferriere, quelle qualità che ne rendono più difficile il raffinamento (1). Io credo adunque che, anziché produrre in uno stesso alto forno alternativamente della ghisa per getti e per ferriere, miglior consiglio sarebbe quello di destinare più specialmente alcuni forni alla fabbricazione dell'una e del-

(1) Anche l'ingegnere Sig. Angelo Togni, nelle sue Osservazioni sulla fabbricazione del ferro, stampate in Siena nel 1843, così si esprime: «Ho, ed alcuni proprietari Toscani di ferrerie mi assicurano aver veduto che un pezzo di ghisa molto duro, che si fonde nell'alto forno su cui si versa l'aria calda.

l'altra qualità di ferraccia: quando si volesse, in un forno, produrre della ghisa per gelli, si sembrerebbe da adottare l'uso dell'aria calda e di tutte quelle disposizioni che si credono atte ad aumentare la temperatura e formare delle ferraccio grigie; mentre nel forno destinati alla produzione della ghisa per fonderie, introducendo dell'aria fredda e praticando una conveniente combinazione di minerali e di fondelli, si otterrebbe di produrre ordinariamente, quando il minerale fosse puro, delle ferraccio tendenti al bianco.

Il raffinamento della ferraccia, ossia la sua trasformazione in ferro malleabile, si eseguisce in del forno semplicissimo simili alla fucina, aperti da tre lati ed avvolti una sola parete chiamata *Orcio*, che è traversata dall'*Ugello*, condotto colui di terra per il quale il vento giunge nel forno: il *Crogiuolo*, chiamato anche *Poggio*, nel quale si eseguono le diverse operazioni del raffinamento è una cavità prismatica praticata nel piano del fuoco; e le sue tre pareti, oltre che l'*Orcio* chiamasi, *Sipa* quella che sta di contro all'*Ugello*, *Braccio* quella che è alla sua sinistra, e *Lattonale* la quarta che è di ferro munita di fori per i quali escono le *Stere* o *Ratti* che si van formando durante la lavorazione.

Tre sono i principali periodi che si pervengono gradualmente nel raffinamento: durante il primo, chiamato *Colata*, la ghisa caricata un po' al di sopra dell'*Ugello*, riscalpita dal carbone che riempie tutto il *crogiuolo*, fonde a poco a poco per gocce o scaglie, le quali, nel cadere, passando dinanzi all'*Ugello*, perdono alquanto del lor carbonio sotto l'influenza ossidante del vento, e vanno a risarsi nel fondo ove formano una massa pastosa d'una natura intermedia fra la ferraccia ed il ferro: questa massa risale alla fine della *Colata*, viene dal lavorante ricondotta al di sopra dell'*Ugello*, talvolta inliersa, talvolta successivamente la più por-

nioni, ed lei rimanendosi esposta all'azione simultanea del vento e del calore, talvolta ancora di scoria, spurgii ed altri prodotti ferriferi che si aggiungono, completa la sua purificazione e ricade di nuovo nel fondo avendo perduta il carbonio che si è trasformato in ossido di carbonio ed acido carbonico, ed il silicio che, ossidato anch'esso, è passato nelle scorie, trasmettendo una certa quantità di ferro che costituisce quel che si chiama il calo o perdita nella fornace. Finalmente questa massa risolta nel fondo in uno stato non più pastoso ma solido, levata dal Maestro, che col suo arnese chiamato Forcello procura di risoltarla e renderla più omogenea e compatta, è poi portata sotto il maglio, battuta, e divisa in tegole; i quali, dopo un seguito di alternanti battiture e riscaldamento fatti nel fuoco stesso durante la seguente operazione, vengono ridotti in verghe di diverse grandezze e forme. A seconda della natura o qualità della ferraccia e dell'interesse che si aveva a far portare una maggiore economia nel consumo di questa o del combustibile, e secondo le diverse qualità di ferro che si voleva produrre, questo metodo generale di raffinamento subì molti cambiamenti nei diversi paesi che lo adottarono; ma quello che più si avvicina a queste norme generali è il metodo usato nella France-Comtes, chiamato perciò metodo Comtes, che consiste nel funder la ghisa ricoperta di scorie, le quali fondendo prima di questa, le preparano un bagno che, preservandola dall'azione ossidante dell'aria, ritarda la sua coagulazione; acciò possa essere sollevata al disopra dell'Ugello e completamente ripurgata prima di rappresentarsi a formare il massello. Nelle ferriere Tennesee si caricano sopra il carbone che fino al livello dell'Ugello riempie il crogiuolo, circa 800 libbre di ferraccia, che con un nuovo strato di carbone vengono ricoperte; dopo tre

ore, la ferraccia essendo completamente fusa e riunita nel fondo, lascia le colate e comincia il secondo periodo chiamato *cotticiata*: questo consiste nel rimare a poco a poco nel bagno varie piccole masse di ferraccia chiamate *cottei*, che, essendo semi-risparcati, si vanno da sé stessi formando, e che, estratti un dopo l'altro dal bagno, vengono depositati sul piano chiamato *fornale*, accanto al crogiuolo.

La *cotticiata* dura circa tre ore, e la massa rimane divisa in 10 o 12 cotti di peso ineguale, generalmente dalle 10 alle 30 libbre; questi vengono poi, durante il terzo periodo, ricondotti un dopo l'altro nel fuoco, caricati al disopra dell'ugello, ricoperti di scorie e di carbone; ed ivi raffinandosi sotto l'influenza simultanea del vento e degli spugni aggiunti, vien formando il *massello* che è poi battuto, diviso, tirato sotto il moggio e ricaduto, tanto che i tagliuoli e verghe che ne provengono, nel fuoco stesso durante la formazione del seguente *massello*. Questo metodo produce dell'ottimo ferro, essendoci la ferraccia esposta all'azione del vento, durante tutta la *cotticiata*, perde e poco a poco le porzioni le più raffinate e misce che da sé stesse si rapprendono, ed in presenza del vento stesso e delle scorie aggiunte, il collasso finisce di raffinarsi durante il terzo periodo, e vien ridotto in *massello*.

Questa lavorazione si fa importata da Bergamo, e talora concerne i caratteri dei metodi usati in quell'industrioso paese; ma io credo che per noi fu sufficiente che la vicinanza di quella provincia spingesse i nostri maggiori ad adottare la lavorazione; imperocchè le ferraccio che ivi son raffinate, bianche e grandi spuglie, e ricche in manganese, esigono imperiosamente quella complicata serie di operazioni per liberarle da questa metallina, che sol mediante un prolungato contatto colle scorie può, combinandosi colle silice e rompen-

cando il ferro nei silicati, formar dei composti stabili che permettano di separarlo dalla massa ferrona.

Infatti questo metodo tutto speciale, ha inventato in Alpi, ed in moltissime forriere della Carinzia, del Tirolo, della Savoia e del Delinato, che raffinano ferraccio magneseifero, è stato da gran tempo introdotto: ma noi che possediamo un minerale così ricco e puro da poterne ricavarne delle ferraccia purissime, e che ci presterebbero alle più semplici vie di raffinamento (5), a che dobbiamo più a lungo conservare un metodo immaginato per un caso tutto speciale e che non è il nostro?

La tavola (5) comparativa dei prodotti e consumi e dei discoli dai concorrenti le nostre ferracce e quelle dalle porcellane nelle quali la fabbricazione del ferro col carbone di legna è più considerabile, fa vedere che il nostro metodo si presta per molte ragioni in condizioni assai vantaggiose: così noi operiamo sopra una quantità di ferraccia più grande che in qualunque altro metodo, e le operazioni della colata e coltellata, essendo le conseguenze lusinghiose, il calore dell'apparecchio metallurgico non è doppiamente utilizzato anche al riscaldamento dei masselli e tagliarli; e la produzione giornaliera rimane naturalmente inferiore a quella degli altri metodi: così è che il prezzo della mano d'opera è tanto considerabile; ed il combustibile, dovendo poi servir

(5) Su tal proposito mi giova qui riferire le parole d'un delle gentili, che con tanto amore ha studiato le disconnessioni del nostro Tirolo. Il Prof. Seri, nella sua Memoria sulla storia dell'isola dell'Elba pag. 116 e L'isola dell'Elba produce non una sola qualità « di minerale capace di dare il ferro, ma soprattutto cinque: la scoria, « un prodotto molto e di varia qualità e siccome quasi opera di qua-
« sta ha proprietà metallurgiche diverse, alcune metodi più facile
« essere adattabili, altre meno, alcune danno ferro dolce, altre ferre-
« crude, dovrai perciò nel particolarità riguardare anche un altro
« pregio di quest'isola »

(6) V. Tavola I in fondo alla presente memoria.

e riscaldare quei rottici, che, essendo già caldi al momento della loro estrazione dal fuoco, vi son poi riscaldati da dopo l'altro già raffreddati, e poco utilmente impiegato, e molto ne va perduto in quella serie di complicate manipolazioni del secondo e terzo periodo.

Il metodo di raffinamento più saggito, e che sembra dover essere adottato ogni volta che delle circostanze speciali non richiedano una lavorazione particolare, è il metodo Condens⁽⁷⁾, e questo lo crederei il migliore d'introdurre fra noi, siccome quello che meglio utilizza il poter calorifico dei combustibili, e progredendo una produzione tripla dell'attuale delle nostre ferriere, diminuirebbe di tanto il costo estante considerabile della mano d'opera, l'interesse del capitale, e le spese di amministrazione.

Senza occuparmi particolarmente di molte migliori pratiche (8) di lavorazione che profiar potrebbero dalle economie parziali nei consumi delle nostre ferriere, passerò piuttosto ad esporre brevemente alcuni miglioramenti più sostanziali che, adottati ormai in molte delle principali ferriere d'Europa, vi determinarono una notevolissima ed importante economia di combustibile.

(7) Mi è noto che alcuni suoi edifici si trovano a Friburgo il metodo Condens; e se ne ebbe una piena dimostrazione nel sito della fabbrica col cui legnami s'arricchisce nel consumo dei combustibili. I beneficii essendo nuovi di tal metodo, questi risultati non possono esser dubbi, e si vorrebbe perseverare per qualche tempo in una tal prova, finché l'investimento non acquistasse una sufficiente utilità.

(8) Fra i miglioramenti parziali che potrebbero esser consigliati alle nostre ferriere, io noterei, 1.^a La diminuzione delle dimensioni del cingolo che tiene solidamente troppo spesso. 2.^a La sostituzione di pezzi di ferro alle parti di metallo, che, diminuendo alcuni o singolari, riduce il consumo del ferro e ne determina la qualità. 3.^a La diminuzione dell'incancrenimento dell'ugello che lascia dopo di sé uno strato di 12 pollici, nel quale non si sviluppa nessun calore. 4.^a L'azione di due ugelli, che dando al vento una forma di ventaglio ne rendono più saluto l'effetto. Infine sarebbe utile il scoprire il fuoco durante la rotazione del rullo, la potrei bagnare, che consumasse il calore ec.

L'applicazione dell'aria calda al fuoco di ferreria ha dato dei risultati costantemente favorevoli; ed i metallurgisti che hanno più particolarmente diretto i loro studj verso questa parte della scienza, concordemente ne consigliano l'uso che ha sempre prodotto una vistosa diminuzione nel consumo del combustibile (3), ed una maggior facilità nel raffinar le ferraccio più grisse ed infusibili. Diverse regole vogliono peraltro essere osservate nell'applicazione dell'aria calda al fuoco ordinarij di ferreria: così la quantità d'ossigeno contenuto in uno stesso volume d'aria calda essendo minore che se l'aria fosse fredda, le dimensioni dell'Ugello devono essere aumentate, acciò possa in un dato tempo esser introdotto un maggior volume d'aria; l'Ugello stesso non può esser affriccanti di rame, ma di ferro fuso o doppie pareti, acciò possa circolare l'acqua fredda che lo mantenga ad un giusto grado di calore; nè l'aria può esser arbitrariamente portata a delle alte temperature, e l'esperienza ha dimostrato dover esser queste adattate alle qualità delle ferraccio e del combustibile, e non oltrepassare i 300 gradi: infine poichè il crescente calore tenderebbe a render sovverchiamente rapida l'operazione ed a favorire la formazione del mantello, innanzi che completamente sia ripurgato, farà di mestieri diminuire l'infusione dell'Ugello, ed aumentare la profondità del fuoco, acciò il calore aumentato alla parte superiore e diminuito nel fondo, renda più rapida la fusione e più lungamente mantenga la massa ferrea in quello stato di semi-fusione che è tanto favorevole al suo raffinamento.

I principali difetti che facilmente si osservano negli ordinarij fuochi di ferreria possono ridursi ai tre seguenti:

(3) Sono alcuni risultati comparativi di fuochi di ferreria ad aria calda e fredda. Vedi la Tavola II in fondo a questa memoria.

1.^a La dispersione del carbone che, uscendo apena dal crogliolo, brucia senza produrre verun effetto sulla

2.^a La perdita del calorico raggiante.

3.^a La perdita dei gas combustibili che escono dal camino.

A questi tre inconvenienti prodotti dalla difettosa costruzione dei fuochi ordinari di *beriera*, si è cercato di porre un efficace rimedio, e la metallurgia è giunta a dei risultati talmente utili e sicuri, che i nuovi metodi già da gran tempo introdotti nelle *berriere* della Francia e della Germania, ed in alcune della Lombardia e del Piemonte, e perfino dello Stato Pontificio, mi sembrano meritevoli di esser caldamente raccomandati all'industria Toscana.

Ad impedire la perdita del carbone che brucia inutilmente fuori del crogliolo, e quella del calorico raggiante, egli era naturale che si avesse ricorso al provvedimento di ricoprire e chiudere il fuoco da tutti i lati, lasciando soltanto quella apertura che dalla diversa occorrenza della lavorazione sono rese indispensabili: infatti si va ogni giorno più estendendo l'uso di chiudere i fuochi di *beriera* con lastre di ferro, lasciando la opportuna apertura, e di ricaprirli con una volta, in mezzo alla quale si apre un cammino donde escono i gas prodotti dalla combustione. Molti vantaggi si sono risentiti da questa importante modificazione dei fuochi di *beriera*, la quale produce ovunque un'economia del 20 a 25 per cento (10) nel consumo del combustibile: i soli inconvenienti che le sono stati rimproverati dapprima, furono il calor troppo intenso che, uscendo dall'apertura del laterale, incomoda il lavorante e la caduta di carta scaglietta di ferraccia e di carbone che,

(10) Esperimenti comparativi dei fuochi di *beriera* aperti e ricoperti.
Tav. di Tavola III in fondo a questa matassa

attaccarsi alla volta, vengono a mescolarsi col ferro che rendono meno puro ed omogeneo; ma facilmente si è parlato rimedio a questi due difetti, praticando alla parte superiore del laticulo un'apertura che a sé attira la fiamma, e nettando sovente la volta, sciolto non possono rimanervi attaccate delle sostanze capaci di ritardare durante l'operazione nella stessa fornace.

Io non intendo qui a ripetere i calcoli, del resto semplicissimi, col quali è stato determinato il poter calorifico del gas combustibile che nasce dal consumo dei fasci di ferrina, e mi limiterò piuttosto a riferire i risultati dell'esperienza che i metallurgisti intraprenderanno ad effetto, specialmente nei fasci usati nel metodo Cambrés.

La quantità d'ossigeno contenuto nell'aria che si inietta nei fasci di ferrina, essendo insufficiente a produrre tutti gli effetti calorifici e riduttivi (11), che deve operare, altri già non possono formarsi che dei

(11) Etilene per i calcoli fatti da M. Eichen, Thoria ed altri che si sono occupati particolarmente di un tal soggetto. Un fascio Cambrés brucia 3,000 litri d'aria alla pressione di 0,75 per minuto, e durante tutta l'operazione che dura 125 minuti ne consuma 375,000 litri. Approssimando 1,728 il peso d'un metro cubo d'aria a 15°, si dedurrà 657,6 il volume della combustione, che lungamente d'ossigeno. Un operatore produce 60^k di ferro, provenienti da 88^k di ferrina che consuma 2,500 carbonio e 1^k50 di silicio. Ora 2^k50 carbonio esigono per esser convertiti in ossido di carbonio, 4,500 d'ossigeno; ed 1^k50 silicio prende 4,500 ossigeno per divenir silice; dunque approssimando questo trasformazione tutta dall'ossigeno dell'aria, si bisognerà 2,500 ossigeno, e se bruciamo 114,50 — la sua equivalente riprodurrà 58,5 di ossido povero e ricco, e si carbonio nel fuoco con 10,5 ossido ricco: i 58,5 di ossido povero che rimangono, consumano i 1,50 di ferro metallico e si rigano di 40 per cento di protoossido. Ora 11,50 ferro, per produrlo dal protoossido, richiederanno 2,500 ossigeno. Rimangono dunque per bruciare il carbonio 11,500 ossigeno. Un fascio Cambrés opera ad una fiamma costante corrispondente a 2,000 litri = 10,500 di ossigeno — che bisogna 10 per cento ossido 10,500 carbonio che esige per divenire ossido di carbonio 10,500 d'ossigeno, e così via che 114,500.

gas combustibili, come ossidi di carbonio ed idrogeno-carburati.

Ora le leggi scoperte dal Bulong insegnandoci che un libro di vapor di carbonio trasformandosi in acido carbonico, sviluppa 7858 unità di calore; delle quali 1868 nel formare l'ossido di carbonio, e 6368 nel passaggio di questo allo stato d'acido carbonico, diverrà manifesto che un quinto soltanto del calore sviluppato dal carbone rimane utilizzato nel fuoco, mentre le 6368 altre unità di calore, non prodotte inutilmente nell'uscire che fa il gas dall'apparecchio metallurgico. Tali risultati teorici condurrebbero a pensare che all'azione temperatura potremmo venir prodotta col gas perduti dei fuochi di ferriera; ma se vogliamo per mente alla grande quantità d'aria che vi entra attraverso le aperture non necessarie della lavorazione anche nei fuochi chiusi e coperti, noi vedremo che la pratica questi dati vogliono esser notabilmente ridotti. La più alta temperatura che l'esperienza ha dimostrato potersi produrre col gas perduti dei fuochi di ferriera, sono dei 1200 al 1300 gradi centigradi; ed il loro poter calorifico può corrispondere a quello di 85 libbre di carbon fossile di prima qualità all'ora. Sembra cotanto al di sotto delle speranze che la teoria sembrava doverci far concepire, questo poter calorifico dei gas perduti dei fuochi di ferriera è pur considerevole, e servir potrebbe, a ragion d'esempio, a riscaldar la caldaia d'una macchina a vapore della forza di 8 cavalli; che se vogli paragonarsi al poter calorifico del carbone stesso che li produce, si vedrà ch'essa ne rappresenta $\frac{1}{20}$, mentre questo rapporto non è che di $\frac{1}{10}$ per i gas perduti degli altri forni fusori che furono già quasi doppiamente a qualche utile scopo applicati.

Dopo che i fuochi di ferriera furono chiusi e coperti, ed i prodotti della combustione riuniti nel cammino, si pensò a trarre un util partito da una parte si conside-

costo del poter calorifico del combustibile che serve per le innanzi inutilmente dispersa nell'aria: ed i primi tra di quali furono impiegati, furono estranei alla lavorazione del ferro, avendo servito dapprima alla fabbricazione della calce, alla carbonizzazione della legna ec. Nelle ferrovie le meglio dirette, essi son condotti in appositi apparecchi ove riscaldano l'aria che dev'esser introdotta nel forno, o portano la ghisa ad uno stato prossimo alla fusione innanzi che sia caricata, o finalmente servono al riscaldamento dei masselli e dei tegliacci che sono tirati e battuti sotto il martello: e se i ghisai sono a tale di perfezione nella costruzione di questi apparecchi metallurgici, che questi tre utilissimi effetti possono esser nel tempo stesso ottenuti nel fuoco di ferreria del quali offrono un esatto modello le figure 6, 7, 8 (12).

Con tuttochè che ho finora esposto, io mi lusingo aver dimostrato che non pochi proci rimangono ancora da fare alle nostre ferrovie prima d'aver raggiunto quel grado di perfezionamento cui giunge quest'industria in altri paesi: ed il timore che si va sempre allungando fra noi, fondato sul caro prezzo delle materie prime, mi sembra riponere su basi non vere, poichè i dati che qui riferisco e ch'io tolsi da sorgenti sicure, addimostrano che il prezzo della ferraccia e del carbone non è più alto in Toscana che negli altri paesi ove esiste l'industria del ferro a carbone di legna (13). Che se il costo della mano d'opera per le opere mille di ferro prodotto, apparisce esser più considerevole nelle nostre ferrovie che nelle altre colle quali io la paragono, colpa è certamente del

(12) Nella ferreria di Lanthus presso la cascata del Reno di Solferino, sono stati dapprima costruiti i fuochi perfezionati indicati nelle Fig. 6, 7, 8, e se ne è ottenuto un'economia di combustibile di 75 per cento, e l'essendo di un forno nel prodotto in ferro.

(13) Ecco i prezzi del carbone e della ferraccia nei seguenti paesi. Vedi la Tavola 1.^a in fine di questa memoria.

metodo, e della piccolissima produzione giornaliera; imperocchè il prezzo della giornata d'un lavorante è di gran lunga più basso fra noi che nel maggior numero delle provincie della Francia, ed in molte parti della Germania (14).

Il nostro ferro, sebbene di ottima qualità, è ridotto a servir unicamente ai bisogni del nostro paese; ed anzi noi siamo tributarij dell'estero per una notabile quantità di questo metallo, la cui importazione è caduta da qualche anno crescendo con straordinaria propensione: e delle notizie che ho attinte a sieno fonte, mi permettono di dimostrarvi con delle cifre statistiche, come nel quadriennio 1838-41 la media dell'annua importazione del ferro fu di libbre 611,898, e nel quadriennio 1842-45 essa giunse a libbre 2,730,666, talchè si ha per il secondo quadriennio un aumento nell'importazione di libbre 1,918,778, quasi 2 milioni libbre di ferro all'anno (15). Ciò addimosta che anche la Toscana provi

(14) In quasi tutte le Province, un fucile è servito da qualche lavorante, due-ajuti, e da un solo uomo per il trasporto del cannone, che serve due fucili nel tempo stesso. Qui riferisco il prezzo della mano d'opera per ciascun di essi per libb. 1000 di ferro prodotto, ed il guadagno giornaliero di ciascuno, calcolato nel prefetto giornaliero d'un fucile nelle Borgogna, Francia-antica e Schleswig, ed in molti altri paesi, i lavoranti si dividono in due categorie, di tre ciascuno, che lavorano di 4, e di 12 ore l'anno. Nella la Troisième V la media della giornata lavorata (da questi presuppolti si vede che, sebbene la mano d'opera sia tanto più costosa fra noi per le libb. 1000 di ferro, si ha ancora guadagno come che ritratti: ora, lasciando la giornata media a 1,100, ed ammettendo che, adattiati i nuovi e più perfetti metodi da noi adottati, si ottengono da un nostro lavorante un prodotto giornaliero di libb. 1000 di ferro, la mano d'opera sarebbe ridotta a 1,40 per libb. 1000 di ferro, si avrebbe dunque un economato di 1,70 per libb. 1000 di ferro; talchè si sarebbe avuto campo di aumentare anche il guadagno giornaliero dell'operaio e delle rendite della nazione, che per conseguenza sempre i nuovi metodi.

(15) Questi numeri si riferiscono al ferro piano, quindi a quello di varie grossezze, libb. di ferro e venute da tre classi, non comprendendo la quantità del ferro destinato alle altre diverse forme, che per

qual maggior bisogno di ferro che ovunque ci fa sentire, e dev'esser un potente incoraggiamento per la nostra industria che forse ci potrebbe di tutto quello che ci abbisogna, quando, migliorati i suoi sistemi di lavorazione, avesse raggiunto una produzione più considerevole, e potesse offrire al commercio i suoi prodotti a dei prezzi inferiori a quelli dei ferri stranieri.

Il prezzo dei ferri forestieri a Livorno (16) varia fra le lire 10 $\frac{1}{2}$ e le lire 14; quello dei ferri nostrani vi è di

specie dipendenti e nasce da ogni parte. Ecco i prezzi delle importazioni, Anno per Anno, dal 1837 al 1845:

Dal 1. ^o Luglio 1837 al 30 Giugno 1838. Lit.	1838. Lit.	1839. Lit.
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839
» 1838	» 1838	» 1839

(16) I prezzi dei ferri forestieri sul mercato di Livorno nell'Aprile 1846, erano i seguenti:

Ferro inglese ordinario da $\frac{1}{2}$ e più, tondo, quadrato e piano Lit. 10 $\frac{1}{2}$ e 11 $\frac{1}{2}$ %
 Ferro fine tondo e quadrato da $\frac{1}{2}$ pollice e $\frac{1}{4}$ » 12 $\frac{1}{2}$ e 13 — —
 Ferro da stadi » 11 $\frac{1}{2}$ e 12 $\frac{1}{2}$ — —
 Ferro di linea da 2 pollice e più » 12 $\frac{1}{2}$ e 13 — —
 Ferro di Toscana » 10 — — — —

I prezzi dei Ferri Toscani sul Mercato sono,

Ferro ordinario Lit. 17. 10 — 18 %
 Modello » 18. 10. 0 —
 Toscano » 20. 10. 0 —

Ai prezzi dei ferri forestieri nell'interno vogliono esser aggiunte le spese di trasporto da Livorno, e i dazi doganali seguenti:

Ferro tondo, linea da decadi 4 e decadi 10, e
 grossi dei ferri 3 e ferri 4 Lit. 0. — — 17 %

lire 15; nelle altre piazze della Toscana, come Firenze e Pisa, questo prezzo è per ferri costali della lire 17 alle 21. Vediamo adesso se le economie che potrebbero ottinarsi dal perfezionamenti che ho poco sopra proposti, sarebbero tali da spianare quella disuguaglianza nei prezzi dei nostri ferri, che sola può farli prodursi ai prodotti delle manifatture straniere.

Nei nostri sistemi di lavorazione le spese occorrenti per la produzione di libbre 1000 di ferro sono:

Mano d'opera	£ 10
Carbone 8 anni, al prezzo medio di lire 5 la soma	» 40
Fornaccia libbre 1270, al prezzo medio di lire 49 il mille	» 42
Totale £	112

che fanno lire 11 di spese vive per 100 libbre di ferro.

L'interesse del capitale, le spese d'Amministrazione, il lucro degli attrezzi e macchine, il mantenimento degli edifici, sembrano rappresentare, unite al trasporto, un valore di lire 5 per le 100 libbre di ferro; e molte di queste rimarrebbero diminuite d'anno, quando col nuovi metodi si ottenga una produzione triplo dell'attuale.

Anche poter sperare un qualche abbassamento nei prezzi dei combustibili, egli è pur forza confessare che questi tendono sempre a divenire ogni giorno più alti; ma quanto ai prezzi della ghisa, sebbene gli alti forni

Bulli stirpeacciati delle mine	£ 4. 10. = 50
Raggiata o piani fino a diametri 3 1/2	» 5. — = 50
Uccelli di di sopra di detta mine	» 4. 02. = 50
Quadrelli e cilindri di diametri 4 a 5 1/2	» 4. — = 50
Denti sopra delle mine	» 4. 10. = 50
Tormenti di diametro dai diametri 4 1/2 a 5	» 5. — = 50
Bulli di maggior diametro	» 4. 10. = 50

fusori della Merensina abbiano ormai raggiunto un grado tale di perfezione da potervi introdurre pochi miglioramenti, pure mi sembra ch'essi potrebbero esser per due ragioni disingolati. I fusori della Merensina non essendo in attività che per sei mesi ogni anno, egli è manifesto che l'interesse del capitale figura nel prezzo dei lor prodotti per un valore doppio di quello che rappresenterebbe se la fonderna non rimanesse per sì lungo tempo inoperosa ed infruttifera. Qualora poi anche all'isola dell'Elba fosse concesso il diritto di estrarre ovunque il minerale di ferro, ovvero se nell'esportazione delle miniere di Rio fossero introdotti dei sistemi di lavorazione e di trasporto migliori degli attuali, si otterrebbe egualmente una notabilissima diminuzione nel prezzo del minerale, e quindi in quello della ghisa e del ferro.

Dai diversi prospetti che ho notati in varie parti della presente memoria, risulta che l'introduzione dell'aria calda nei fuochi di ferreria produce un' economia di 10 per cento sul consumo del combustibile; i fuochi aperti riducono questo consumo di altri 20 o 25 per cento; e quelli nei quali sono state prese le disposizioni indicate nella fig. 6, 7, 8, per applicare nel tempo stesso in dei fuochi aperti l'aria calda, ed un apparecchio per riscaldar le ferrerie ed i masselli coi gas perduti del fuoco stesso, quest'economia è stata portata fino al 70 per cento, e l'aumento della produzione in ferro è stato di un terzo.

Verificandosi sempre nelle nostre ferrerie, in seguito di tali miglioramenti che non richiedono spese notevoli (17), una diminuzione nel consumo del combusti-

(17) L'applicazione dell'aria calda, e le altre applicazioni sopra descritte, non richiedono nessun cambiamento nell'edifizio, ovvero, macchine, ec. delle ferrerie. Le economie richieste dal fuoco aperto di Andrevette (Fig. 6, 7, 8), costano franci 500 pari a L. 640 circa; quelle del fuoco di Lander (Fig. 6, 7, 8), costano franci 500 pari a L. 640 circa.

bile, ch' lo taglio limitarmi a rapporre del 50 per cento, per questa sola lato si otterrebbe una diminuzione di lire due sul prezzo d'ogni cento libbre di ferro; che, applicato alla diminuzione nel costo delle mano d'opere e delle spese generali, che sarebbero una conseguenza necessaria dell' aumento di produzione, mi sembrerebbero dover rendere i prezzi dei nostri ferri inferiori ed uguali a quelli dei ferri forestieri.

Tali furono le considerazioni che mi mossero a far conoscere quelle pratiche metallurgiche nelle quali la nostra industria del ferro potrebbe, e poter mio, rivestire degli elementi d' una durevole e non illusoria prosperità, senza aver ricorso a nuove costruzioni, nè a nuovi o più forti capitali. In un' altra memoria io mi propongo di esaminare l' opportunità di introdurre in Toscana gli apparecchi più energici del forno a riverbero e dei cilindri, e l' uso del carbon fossile; che permettendo di produrre in brevissime tempo un' immensa quantità di ferro adatte agli usi i più importanti dell' industria, diventir potrebbe una nuova sorgente di ricchezza per il nostro paese.

—

[illegible]

TABLE IV

	Thermal	Bioprocess	Biological	Chemical	Biological	Chemical
Carbon - 10 tons	4 50 2 0 50	2 00	20 00	10 00	20 00	4 00
Formic - 10 tons	2 00	20	20	20	20	20

SEPARAZIONE DELLE PIANE

Piano di Andrew Trezona.

Fig. 1. Piano orizzontale.

2. Spaccato verticale sulla Linea A. B.

Forno ordinario da lavoro aperto di Boudouin
(Francia. Côte d'Or).

Fig. 3. Piano orizzontale.

4. Spaccato verticale sulla Linea A. B.


5. Spaccato verticale sulla Linea C. D.


Forno di lavoro con forno a cerchione per riscaldare la Ferraccia,
ed i manelli, ed apparecchi di riscaldamento dell'aria,
utilizzando la fiamma prodotta.


Fig. 6. Spaccato verticale.

7. Piano orizzontale.

8. Elevazione verticale sulla facciata anteriore
del forno









11

11

11

11
